





施工状況

アルカリ骨材

残存膨張試験

(カナダ法)

供試体採取

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

天端補修

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

注入台座取付

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

エポキシ樹脂注入

完了

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



施工状況

注入台座撤去

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



施工状況

クラック充填確認

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

ポルトガラスASR

2回塗り

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

表面コート

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

