



施工前

アラミド繊維補強

劣化状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

アラミド繊維補強

劣化状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

アラミド繊維補強

劣化状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

アラミド繊維撤去

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

アラミド繊維撤去

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

コンクリート劣化部

はつり取り

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工状況

鉄筋 さび除去



施工状況

防錆材塗布



施工状況

補強鉄筋組立



施工状況

型枠組立



施工状況

グラウト打込み



施工状況

けい酸塩系含浸材

ポルトグラス塗布

2回塗り



施工状況

天端補修

防水モルタル塗り

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



完成

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



完成

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---